MURO EXISTENTE

29.70

INSTALAR PORTÃO EM GRADE METÁLICA
1,12 x 1,60 m

EXECUTAR GRADE DE BOCA DE LOBO
EM FERRO – 0,90 x 0,75 m

EXECUTAR VENTILAÇÃO PERMANENTE
INFERIOR E SUPERIOR–VER DETALHE

EXECUTAR ABRIGO DE GÁS E
EMBUTIR A TUBULAÇÃO DE COBRE
VER DETALHE

LOUSA – VER DETALHE
POSICIONAMENTO

EXECUTAR NOVA TUBULAÇÃO
EM COBRE Ø 3/4"

SALA DE MÚSICA
A = 27,83 m²
Piso cerâmico

COPA
A = 6,86 m²
Piso cerâmico

INFORMÁTICA
A = 27,89 m²
Piso cerâmico

ASSISTÊNCIA SOCIAL
A = 19,81 m²
Piso cerâmico

OFICINA DE TAEKWONDO
A = 88,20 m²
Piso cerâmico

SANIT. FEMININO
A = 3,44 m²
Piso cerâmico

SANIT. MASCULINO
A = 2,43 m²
Piso cerâmico

SANIT. PCD UNISSEX
A = 3,40 m²
Piso cerâmico

CIRCULAÇÃO
A = 4,65 m²

ÁREA
A = 2,58 m²

BANCO

15.30 CALÇADA–(CONTRA PISO)

CALÇADA–(CONTRAPISO)

EXECUTAR PISO TÁTIL PVC
COLADO SOBRE PISO EXISTENTE
DIRECIONAL – A=3,25 m²
ALERTA – A=1,20 m²

RELOCAR HIDRÔMETRO
EMBUTIR NO MURO

EXECUTAR MURO EM ALVENARIA
E CERCA – VER DETALHE 1

EXECUTAR RAMPA COM GUIA DE
BALIZAMENTO E CORRIMÃO
FIXADO EM GUARDA CORPO
VER DETALHES 4 E 5

RAMPA
i = 8,20%

RAMPA
i = 8,30%

PATAMAR

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE

EXECUTAR PISO ANTIDERRAPANTE

PLANTAR ESTRELÍCIA
H=50 A 70 cm

PREENCHER COM
PEDRAS BRANCAS
E SUBSTRATO

EXECUTAR VIGA
30X15 cm

PLANTAR
BUXINHO 50 cm

EXECUTAR PORTÃO DE CORRER
DE GRADE METÁLICA COM TRILHO
3,20 x 1,60 m – DETALHE 2

EXECUTAR PORTÃO DE CORRER
DE GRADE METÁLICA COM TRILHO
1,40 x 1,60 m – DETALHE 2

NÃO HÁ ESTACIONAMENTO
NA PARTE INTERNA DO LOTE

EXECUTAR REBAIXAMENTO TOTAL DA
CALÇADA PARA ACESSO CADEIRANTE
VER DETALHE 3

EXECUTAR MURO EM ALVENARIA
E CERCA – VER DETALHE 1

CALÇADA EXISTENTE

FAIXA LIVRE

FAIXA DE SERVIÇO

ENTRADA DE VEÍCULOS EXISTENTE
SOMENTE CARGA E DESCARGA

ENTRADA DE VEÍCULOS
EXISTENTE – REMOVER

MEIO FIO H = 15 cm

MEIO FIO REBAIXADO

i = 5%

EXECUTAR MEIO FIO INCLINADO

MEIO FIO REBAIXADO

EXECUTAR MEIO FIO INCLINADO

REASSENTAR PAVER REMOVENDO
A ENTRADA DE VEÍCULOS
EXECUTAR NOVO MEIO–FIO 15CM

EXECUTAR
VAGAS CADEIRANTE E IDOSO NA VIA PÚBLICA
E PLACAS DE SINALIZAÇÃO

EXECUTAR PINTURA NA COR BRANCA

IDOSO

EXECUTAR

EXECUTAR

1.20

1.20

5.00

5.00

TELA EM AÇO GALVANIZADO
REVESTIDA EM PVC – VERDE
MALHA 50 X 100 MM / FIO 2,5MM

TUBO EM AÇO CARBONO Ø 2"
Esp. 2mm – Pintura na cor verde

SEÇÃO VIGA
2 Ø 8mm
2 Ø 8mm
Ø 5mm C=60 cm
c/ 20
RECOBRIMENTO MÍNIMO 2,5 cm

MURO EM ALVENARIA DE
BLOCOS CERÂMICOS COM
CHAPISCO E REBOCO

VIGA BALDRAME 15X20cm
PILARES 15X15 cm
CONCRETO ARMADO

CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA
EXTERNO E INTERNO

DETALHE 1 – MURO E CERCA
ESCALA 1:50

TUBO EM AÇO CARBONO Ø 2"
Esp. 2mm – Pintura na cor verde

PORTÃO METÁLICO
DE CORRER
3,20 X 1,60 m

PORTÃO METÁLICO
DE CORRER
1,40 X 1,60 m

DETALHE 2 – PORTÕES
ESCALA 1:50

PLANTA BAIXA
ÁREA: 200,00m²
ESCALA 1:50

LEGENDA INCÊNDIO

SAÍDA – PLACA SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SIMPLES BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS

LEGENDA ACESSIBILIDADE

(A) PLACA IDENTIFICATIVA EM BRAILLE + ESCRITA EM ALTO RELEVO Conforme NBR 9050 – Item 5.2.9.2.4

(B) TROCAR PORTA – INSTALAR PORTA DE 0,80x2,10m

(C) INSTALAR BARRA DE APOIO LATERAL FIXA CONFORME DETALHE

(D) INSTALAR ALARME DE EMERGÊNCIA ALTURA = 40 CM DO PISO

EXISTENTE

EXECUTAR

DEMOLIR

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS	JANELAS
P1 – 0,60x2,10m – MADEIRA	J1 – 1,60x1,20x0,90m – VIDRO
P2 – 0,70x2,10m – MADEIRA	J2 – 2,50x1,20x0,90m – VIDRO
P3 – 0,77x2,10m – MADEIRA	J3 – 0,70x0,60x1,50m – VIDRO
P4 – 0,80x2,10m – MADEIRA	J4 – 1,30X1,20X0,90m – VIDRO
P5 – 0,90x2,10m – MADEIRA	
P6 – 1,20x2,10m – MADEIRA	
P7 – 1,60x2,10m – VIDRO DE CORRER	
P8 – 1,70x2,10m – VIDRO DE ABRIR	



PLANTA DE SITUAÇÃO
Esc. 1:1250



PLANTA DE LOCAÇÃO
Esc. 1:500

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

OBRA:
ADEQUAÇÕES, ACESSIBILIDADE E MURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
PROJETO EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÕES:
- PLANTA BAIXA ACESSIBILIDADE
- PLANTA DE SITUAÇÃO
- PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
MARIA LUIZA BERGAMINI
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC: 163757-9

ASSINATURA RESP. TÉCNICO:
MARIA LUIZA BERGAMINI:07582286944
Assinado de forma digital por MARIA LUIZA BERGAMINI:07582286944
Dados: 2022.04.27 13:33:37 -03'00'

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

ENDEREÇO:
RUA JOÃO HUGO HOSS, Nº 344, CENTRO

ASSINATURA PREFEITO:
VANDERLEI BONALDO

DATA: MARÇO/2022

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 01/05